

# 四川久大制盐有限责任公司自贡分公司文件

川久盐自发〔2017〕8号

签发人：钟建国

## 四川久大制盐有限责任公司自贡分公司 关于舒坪园区外排水达标排放 整改方案

自贡市环境保护局：

根据川环督办函【2017】30号《关于调查处理环境保护督察现场检查有关问题的函》的要求，2017年2月15日省督察组、市环保局对久大舒坪园区外排水进行专项检查，现将查出的隐患及

整改措施报告如下:

### 一、查出的隐患情况

- 1、缺乏设备故障条件下确保废水达标排放措施和处理工段。
- 2、输卤管道爆管造成外排水超标。
- 3、废水在线监测设备与市环境监测站的 COD 数据误差较大。

### 二、整改措施

1、按编制的突发环境事件应急处理预案对设备故障进行严格管理。加大对各级员工应急演练培训工作，提高员工环境保护意识。

2、对锈蚀的管道进行更换，采用耐腐蚀的金属材料或防腐蚀的非金属材料。

3、利用现有的两个 4 千方白水、卤水事故应急池对设备故障状态下的废水回收。

4、修建废水回收池加大对设备跑冒滴漏的含盐废水的回收。

5、要求在线监测设备运维单位定期对设备进行校准。

### 三、责任分解

1、安全环保处：负责制定应急演练计划并对各级人员的应急预案培训工作，制定应急演练方案。

2、设备技术处：负责组织对锈蚀严重的管道进行立项整改。

3、原盐分厂：负责对在线监测设备的日常管理工作。

### 四、整改时间

1、安全环保处：2017年4月10日前对各级人员进行一次演练。

2、设备技术处：2017年6月10日前完成对输卤管道的更换工程。

3、原盐分厂：2017年3月31日前完成对在线监测设备的日常巡视维护工作。

#### 五、工作要求：

为了圆满完成省督促组对我公司查出各项隐患整改工作，希各单位严格按照整改措施在规定的时间内完成整改工作，对逾期不能整改的将按分公司问责管理办法进行问责。

二〇一七年三月十五日



---

抄送：四川久大制盐有限责任公司。

---

四川久大制盐有限责任公司自贡分公司

2017年3月15日